重庆科技大学工程训练中心 2025~2026 学年第一学期

教学计划任务书

工程训练中心

2025年9月7日

说明

一、任务来源

本任务书是根据教务处下达的"2025~2026 学年第一学期教学任务通知书",由实训教学部调整,交中心核对并确认,教务处审核通过而来。

二、任务要求

- 1.请各位老师严格按照此任务书指导学生实训,不得擅自变动人员、时间和教学内容,确因特殊情况需要请假者,应向实训教学部书面告假,并请人代课;
- 2.指导老师按"实训教学任务要求"中的要求,负责指定班组学 生集中上课,实训报告要求学生在本工种实训期间独立完成;
- 3.指导老师负责"安排表"中指定序号的学生实训,按"实训教学任务要求"中的教学环节,现场讲解、示范、指导、批阅报告和工件(签名)、设备维护和保养、环境和清洁卫生等;
- 4.本任务书"安排表"中,在无课期间必须做好下次实训的准备、维护和保养自己管属之设备和环境,学习、进修和业务提高等工作。

三、实训地点

- 1.车 工—上课:教室 2,实训:基地 1 楼。
- 2.钳 工—上课: 基地 2 楼, 实训: 基地 2 楼。
- 3. 铣/刨/磨—上课: 教室 1, 实训: 基地 1 楼。

- 4.铸/锻/焊—上课:基地1楼,实训:基地1楼。
- 5.产品分析—基地2楼。
- 6.特种加工—基地2楼。

车、钳、铣刨磨、铸锻焊、产品分析、特种加工在冶金与石油科技大楼之间公路向前直行 20 米左边,工程训练中心实训基地。

- 7.数控加工—石油科技大楼底楼数控加工实训区, KF05。
- 8.机器人实训—石油科技大楼底楼机器人实训区。
- 9.数字孪生实训——石油科技大楼底楼 K119

四、实训时间

上午8: 30—11: 50 下午14: 00—17: 20。

星期六、星期日休息,每周三下午教师政治学习、教研活动, 学生自主学习。特殊情况(法定假节日、校春季运动会等)按学校 要求执行。

五、其它

- 1、本任务书每工种一份,各批次教学专业《结课实作考核内容及评分标准》每个工种一份,作为中心和实训教学部向每位老师下达的下学期正式书面任务通知书。
- 2、本任务书中所有内容必须严格执行,中心和实训教学部将按任务书的实施情况进行随机抽查与通报。

重庆科技大学 2025~2026 学年第一学期校历

月份	周次				星期			
71 M	周久	-	=	Ξ	四	五	六	日
	0	1	2	3	4	5	6	7
13	1	8	9	教师节	11	12	13	14
九月	2	15	16	17	18	19	20	21
	3	22	23	24	25	26	27	28
	4	29	30					
	5			国庆节	2	3	4	5
Decrences.	3	中秋节	7	8	9	10	11	12
十月	6	13	14	15	16	17	18	19
	7	20	21	22	23	24	25	26
	8	27	28	29	30	31		
	9		5				1	2
十一 月	9	3	4	5	6	7	8	9
	10	10	11	12	13	14	15	16
	11	17	18	19	20	21	22	23
	12	24	25	26	27	28	29	30
	13	1	2	3	4	5	6	7
+=	14	8	9	10	11	12	13	14
	15	15	16	17	18	19	20	21
月	16	22	23	24	25	26	27	28
	17	29	30	31				
	18				元旦	2	3	4
	10	5	6	7	8	9	10	11
一月	19	12	13	14	15	16	17	18
8	20	19	20	21	22	23	24	25
		26	27	28	29	30	31	
								1
9000	(17)1000000	2	3	4	5	6	7	8
二月	寒假	9	10	11	12	13	14	15
		16	春节	18	19	20	21	22
		23	24	25	26	27	28	
三月			5					1

重要纪事
1.2022、2023、2024 级学生 9 月 7 日
报到、注册,9月8日行课;9月9日
办理补考手续,9月13日至14日补考。
2.2025 级新生 9 月 14 日报到,第二周、
第三周军训,第四周行课; 2025 级研
究生第二周行课。
3.节假日: 9月10日教师节; 10月1
日国庆节;10月6日中秋节;2026年
1月1日元旦;2026年2月17日春节。
4.寒假: 2026年1月26日至2月28

日放寒假5周。

	作息时间	间表
第一	第1小节	08:30~09:15
大节	第2小节	09:25~10:10
第二	第3小节	10:30~11:15
大节	第4小节	11:25~12:10
第三	第5小节	14:00~14:45
大节	第6小节	14:55~15:40
第四	第7小节	16:00~16:45
大节	第8小节	16:55~17:40
第五	第9小节	18:00~18:45
大节	第10小节	18:55~19:40
第六	第 11 小节	20:00~20:45
大节	第 12 小节	20:55~21:40

2025-2026学年第一学期工程训练中心教学进程表

			教学进程周次、日期、课程名称 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周 第8周 第9周 第10周 第11周 第12周 第13周 第14周 第15周 第16周 第17周 第18周 第19月															参考							
序号	年级专业	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周	第6周	第7周	第8周	第9周	第10周	第11周	第12周	第13周	第14周	第15周	第16周	第1	7周 第	18周	第19周	人数	责任老师	毎批 人数	学时
																						1496		八奴	н.1
1	能动2024级																					66	姜占平、左时伦		
2	储能2024级	工程技能训练B														60	马菽聪、蒋德平	231	96						
3	力学2023级	 												105	杨乙晨、胡林										
4	安全2024级					+	担块他训练	Æ.D														143	刘元新、徐雪林	173	96
5	安科2024级	· 工程技能训练B · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											30	刘元新、徐雪林	1/3	90									
6	新材2024级	I.								技能												67	陈渝、武伟	103	64
7	应急2024级	Not bet												36	张罡、何高法	103	04								
8	石油2024级	工程技能 训练A											240	庞恩莱、谭勇虎	240	64									
9	储能2023级												产品	创新								42	曾绍坤、邱杨	83	64
10	能动2023级												开发	实践								41	姚朝梅	83	04
11	海油2024级														工程	技能						83	郭大江	216	64
12	储运2024级														训练	练A						133	李明、官正强	210	04
13	汽服2024级																		4-11-A			58	姚朝梅、夏青		
14	机设2024级																	工7	程技創 练Ⅰ	eill		134	谭逢友、曾绍坤	231	64
15	汽服转2024级																		77,11			39	张罡、聂云飞		
16	汽服2023级		工程技能训 练II													39	傅欣、周明举	39	64						
17	全校		产品创新开发实践(星期三5-6节,2-17周,金工基地)													90	曾绍坤、傅欣、姚朝梅、郭大江	90	32						

实训教学任务要求

(一) 教学环节要求

1.课程简介、安全教育、劳动教育

安排专门时间和教室讲行集中动员,时间 3-4 学时。

主要内容为:中心概况、规章制度、课程简介及目的要求、安全 培训、实训安排、劳动教育与劳动纪律、成绩评定办法等。 每天实训结束,安排学生对设备日常维护保养,工具、附件摆放

2.课程教学与实训指导

实行指导老师负责制,由实训教学部统一安排,指导老师按分组 提前 10-20min 安排学生大扫除、保养设备和工量具等工作。 实习安排表负责指定班组学生上课,提前到位,集中学生,准时上课。 主要内容为:

- (1) 问候学生、自我介绍、点名考勒:
- (2) 本工种课程教学要求、实训内容(详见"各工种授课进度安 更改教学计划。 排表")、安全规程、基本知识(详见"教案")、工件加工工艺:
- (3)设备或工位划分(落实到每个指导老师和所带的学生序号)、 3.规范管理实训档案。 清洁安排、设备介绍(组成、作用等)、操作演示、安全注意事项、 4.各区域由所属责任人负责管理。责任人负责自己区域内的所有 基本技能(加工工序)、设备操作和维护保养等。
- 容等,各司其职。学生实训时,指导老师必须提前到岗,按每个老师 对应带的学生现场分组示范讲解,安全巡回,指导本组指定序号的学 生实训。
- (5) 指导和管理指定序号的学生实训。保证计划实施、过程控制、 时间内容、安全督促、纪律考勒、工件考评、报告批阅、小结总结等。

3.成绩批阅

工程技能训练:工程知识占总成绩的20%,工程能力占总成绩的

50%, 工程素养占总成绩的 30%。

《实训报告》务必在本工种结束前批阅完成,以便交其他工种使 由周明举、曾绍坤、郭大江负责,在学生进入实训的第一次课,用,实训结束后1周内,由责任老师将所有教学资料整理完备,按要 求提交。

4.实训结束

规范和整齐, 做好所属工位的清洁卫生。

(二)实训管理

- 1.严格实施教学计划,注意控制实训进程、教学内容、实训安排 等各个环节。实训时间不得随意滞后或提前结束, 未经同意不得擅自
 - 2.履行自己的岗位职责和任务要求。
- 事务,其主要内容有:设备使用、维护、保养,环境整齐、清洁,工 (4) 上课前做好准备工作,如材料、工具、量具、刀具、实训内 具、安全、消防设施等,以及学生的安全文明、实训指导、劳动纪律 等管理。如有问题,采取口头或书面方式及时报告。

各工种授课进度安排表

课次	工种/课次	学时	内容提要	备注
第1次	课程简介、安全劳动教 育/第1次	4	1. 中心简介; 2. 课程简介; 3. 通用安全操作规程及注意事项; 4. 课程成绩组成及注意事项、请销假及实训时间要求等。	
第2次	普通车削/第1次	2	1. 车工基础知识; 2. 车工安全操作规程及注意事项; 3. 车床的基本操作及加工示范讲解。	
第3次	普通车削/第2次	6	1. 零件-销轴加工工艺分析与讲解; 2. 指导学生使用车床完成零件-销轴加工。	
第4次	普通车削/第3次	4	1. 零件-螺钉坯加工工艺分析与讲解; 2. 指导学生使用车床完成零件-螺钉坯加工。	
第 5 次	普通车削/第4次	4	1. 零件-台阶轴加工工艺分析与讲解; 2. 指导学生使用车床完成零件-台阶轴加工。	
第6次	钳工/第1次	2	1. 钳工常用技能和工量具; 2. 钳工职业分类、职称及特点; 3. 钳工安全作业及职业道德。	
第7次	钳工/第2次	6	1. 零件-样板的加工演示操作与讲解,指导学生加工样板。	
第8次	钳工/第3次	4	 钻床种类及结构组成; 钻床常用刀具及配件,麻花钻的切削原理及排屑原理; 零件-样板的钻孔加工演示操作与讲解,指导学生加工样板的工艺孔和螺纹孔。 	
第9次	钳工/第 4 次	4	1. 配做的工艺路线讲解 2. 丝锥和铰手的结构分析 3. 零件-销轴、配合样板的加工工艺分析与讲解; 4. 零件-样板的螺纹孔加工演示操作与讲解,指导学生加工样板的螺纹孔和配合三角样板。	
第 10 次	普通铣削/第1次	2	1. 铣工基础知识;	

课次	工种/课次	学时	内容提要	备注
			2. 铣工安全操作规程及相关要求;	
			3. 铣床操作演示与讲解。	
** 11 \\	金子子 14 水上/55 c 以上		1. 平面铣削加工工艺分析与讲解;	
第11次	普通铣削/第2次	6	2. 指导学生使用铣床完成平面铣削加工。	
 	普通铣削/第3次	4	1. 典型零件-四面体加工工艺分析与讲解;	
第 12 次	音囲犹削/弟 3 次	4	2. 指导学生使用铣床完成典型零件-四面体加工。	
第13次	普通铣削/第4次	4	1. 典型零件-六面体(骰子)加工工艺分析与讲解;	
弗 13 <u>(</u> 人	音囲犹削/弟4次	4	2. 指导学生使用铣床完成典型零件-六面体(骰子)加工。	
			1. 铸造基础知识;	
第 14 次	铸造/第1次	4	2. 铸造安全操作规程及相关要求;	
第 14 	按坦/Я I {人	4	3. 砂型整模造型操作演示与讲解;	
			4. 指导学生完成砂型整模造型流程。	
			1. 两箱分模造型操作演示;	
第 15 次	铸造/第2次	4	2. 两箱分模造型工艺分析与讲解;	
			3.指导学生完成两箱分模造型流程。	
			1. 电焊、气割及气焊基础知识;	
第16次	气割、焊接/第1次	4	2. 电焊、气割及气焊安全操作规程及相关要求;	
			3. 气割的操作演示与讲解,指导学生使用割据完成气割实训。	
第 17 次	气割、焊接/第2次	4	1. 电焊使用操作演示与讲解;	
第 1 / (人)	门刮、杆妆/弗 2 认	4	2. 指导学生使用手工电弧焊完成电焊实训。	
			1.3D 打印技术的基本概念、特点和应用情况,以及研究前沿;	
			2.3D 打印主流技术(熔融沉积成型、光固化成型、激光选择烧结成型;	
第 18 次	3D 打印/第1次	4	3. Inventor 三维软件基本操作技术;	
			4. Up Studio 打印软件基本操作技术;	
			5. BOX 3D 打印机基本操作技术。	
			1. Inventor 三维创意设计技术;	
第 19 次	3D 打印/第 2 次	4/8	2. Flashpoint 打印软件基本操作技术;	
			3. UP300 3D 打印机基本操作技术。	

课次	工种/课次	学时	内容提要	备注
第 20 次	激光加工/第1次	4	1. 特种加工基础知识; 2. 激光加工基础知识; 3. 激光加工安全操作规程及相关要求; 4. 非金属激光雕刻机的加工工艺; 5. 选用合理的加工参数进行零件的加工。	
第 21 次	激光加工/第2次	4/8	1. 中等难度零件的处理方法; 2. 选用合理的加工参数进行零件的加工。	
第 22 次	线切割加工/第1次	4	1. 线切割加工原理; 2. 线切割加工特点; 3. 快走丝机床结构介绍; 4. 快走丝 CAXA 绘图软件讲解; 5. 线切割加工示范操作; 6. 学生分组练习; 7. 检查加工产品是否符合尺寸要求。	
第 23 次	线切割加工/第2次	4/8	 进一步熟练掌握线切割加工方法; 创新设计产品,修改有关加工参数; 加工创意产品; 检查是否符合规定尺寸; 修改并重新加工。 	
第 24 次	铁艺(产品分析)/第1 次	4	 铁艺创作基础知识及其在工程技能训练课程中的独特地位; 铁艺创作的的典型加工工艺、典型加工设备和工具; 如何避免铁艺创作中的常见危险状况; 铁艺创作实训的任务和目的,练习现场铁艺创作设备和工具的操作技能; 完成边长为 100mm 的正方体框架的制作。 	
第 25 次	铁艺(产品分析)/第2 次	4	 完成像框支架的分析与仿制; 完成可折叠护颈手机支架的分析与仿制。 	
第 26 次	铁艺(产品分析)/第3次	4	 完成收纳篮的分析与仿制。 完成厨房用挂钩架的分析与仿制 (视时间选做)。 	

课次	工种/课次	学时	内容提要	备注
第 27 次	数车/第1次	4	 数控技术基础简介; 数控机床的加工流程及组成简介; 数控机床编程基础知识; 数控车床编程方法及常用编程指令讲解。 	
第 28 次	数车/第 2 次	4	1. 阶梯轴零件数车工艺分析及设计; 2. 阶梯轴零件数车编程讲解; 3. 数车安全操作规程及注意事项; 4. 数车程序输入及模拟加工示范讲解; 5. 学生数车程序输入及模拟加工指导。	
第 29 次	数车/第3次	4	1. 车削零件工艺设计及编程简介; 2. 学生数车编程指导; 3. 学生数车程序输入及模拟加工指导。	
第 30 次	机器人/第1次	4	1. 机器人定义、发展历史; 2. 机器人分类; 3. 机器人系统构成与参数; 4. 机器人编程方法及常用编程指令。	
第 31 次	机器人/第2次	4	 机器人安全操作规程及注意事项; 学生程序的输入及调试指导; 机器人绘图编程与调试; 工件搬运编程与调试。 	
第 32 次	机器人/第3次	4	 机器人编程与调试; 机器人堆垛编程原理与调试; 学生程序的输入及调试指导。 	
第 33 次	数字孪生/第1次	4	 数字孪生定义、发展历史; 数字孪生系统分类; 数字孪生虚拟仿真实训系统构成与参数; 智能制造仿真场景搭建。 	
第 34 次	数字孪生/第2次	4	1. 工业机器人编程基础知识;	

课次	工种/课次	学时	内容提要	备注
			2. 工业机器人编程与示教仿真演示; 3. 学生完成工业机器人编程与示教仿真训练;	
			4. 学生完成完成工业机器人上下料仿真训练。	
第 35 次	数字孪生/第3次	4	 数控车床对象容器配置; 数控车床刀具安装与调试; 数控车床程序设计与调试; 数控车床程序容器配置及仿真调试。 	
第 36 次	数字孪生/第 4 次	4	 加工中心对象容器配置; 加工中心刀具安装与调试; 加工中心程序设计与调试; 加工中心程序容器配置及仿真调试。 	
第 37 次	总结反思、提交资料、 结课考核/第一次	4	 总结反思; 提交资料; 批阅整改; 结课考核。 	

说明:

- 1、本表所关联的内容由指导老师在学生进入本工种上课的第一时间内负责安排落实到每位老师和学生,按本表要求严格实施,无特殊情况不得擅自变动、调整;
- 2、若有时间不够的项目,应尽量压缩在教室和现场上课时间,把更多的时间留给学生动手操作。

工程技能训练第一批次分组实训安排表 (231人)

专业: 能	÷±h202.	1 <i>4</i> 1566 l	() ()	<u> </u>	75 GO J	十半の	ハクタダ は 1	05 Å			明语	EL 2021	5 0 9	2_2025_0	. 28(1-3 <i>)</i>	型 /	हो +4॥	 时间:		上午:	08: 30	-11: 30	
₹₩: ₽	4)JZUZ4	4级00人	、 141月	EZUZ4\$	※00人、	刀子2	023級1	.05人							. 20 (1-3)	印ノ	头机	町 町:		下午:	14: 00	-17: 00	
									+		实	召周次 日		_种			.						
					1月	•	_			_			2周	三 周四 周3					1.	3周			
1. 11	W. 11.	周一		周二	周三	周四		周五		周一		司二				五.	周一	周二			周四	周五	
专业	学生			9.9	9.10	9.1		9. 12		9.15 下午	9 上午	. 16 下午	9.17	9.18		19 下午	9.22	9. 2			9. 25	9.26	
分组	序号	上午	下午	上午	午上午	上午	下午	上午	下午 上午	卜午	上午	卜午	上午	上午	下午 上午	卜午	上午 下午	上午	下午	上午 上午	下午	上午 下午	
		课程概述 安全劳动 教育									模块训练									指导学生家	支配调试	展演考 成绩证 录和评	
力学1组	01-39		特种加 姜占 郭大	平	种加工2 陈渝 庞恩莱	特种加 工3 张罡 武伟		接 等 本 之 是	产线1 马菽聪 谭勇虎	周日	线2 机器 /			Ĺ				加工2 :宪庆		周明举		Ę	
力学2组	40-78	力学、储能	焊接 ^钱 徐雪 杨乙	林	种加工1 姜占平 郭大江	特种加 陈淮 庞恩	俞	寺种加工3 周明举 武伟	机器 谭逢 夏1	友	马	:线1 产线2 菽聪 周明举 勇虎 肖峰		司明举	左时伦 刘元新			钥林 李明			李明		
力学3组 能动1组	79-117	741-71-		加工1 东宪庆			析加工2 肖峰			防	加工2 :渝 乙晨	特种加工3 周明举 武伟	往	接铸造 余雪林 邓大江	周明举 马		线1 	机器人 谭逢友 夏青			郭大江	-	
能动2组	118-155	能动、 储能 2组: K120 郭大江	陈宪庆 胡林 方				时伦 元新		焊接铸造 徐雪林 杨乙晨	姜」	加工1 占平 大江	百平 陈渝		特种加工3 杨乙晨 武伟	机器人 谭逢友 夏青		产线2 周明举 肖峰	产线马菽谭勇	聪		武伟		
能动3组 储能1组	156-193		产线 聂云 刘元	_€	产线1 马菽聪 谭勇虎		机器人 谭逢友 夏青		机加			机加 陈宪			特种加工1 姜占平 庞恩莱	特种加 工2 陈渝周 明举	特种 特利 加工2 加工 陈渝 张罡 张罡 武伟	3 徐雪	林			夏青	
储能2组	194-231		i	l器人 厚逢友 夏青	聂	≖线2 :云飞 钥林		线1 鼓聪 勇虎	李5	月	胡林		陈宪庆 胡林 左时伦		焊接铸造		与平 [东渝	特种 加工3 张罡 武伟	谭勇	虎	谭逢友	

注: 1. 所有指导老师必须严格考勤,严肃课堂纪律,不得擅自离岗。

^{2.} 课程考核标准: 任课教师根据课程学习情况 课堂任务完成情况分别进行评分,按比例计入总评成绩。

工程技能训练第二批次分组实训安排表(173人)

实训任务	· S型F	电驱曲	柄揺杆	转 向车																		
专业:安	全2024	4级143	 人、妄	· 科2024级30人							时间]段: 202	5. 10. 6	5-2025.	10. 26 (5-	-7周)	实训	时间:		午: 08: 30 午: 14: 00		
										 实	习周次	日期及	工种						, ,	j; 1 1; 00	, 11:	
		3)				5周							6周						7周			
		周	日	周一 周二 周三	周四	Ц	周五 周元		六	J—	居	1二	周三	周月	四 周五		周一	周二	周三	周四	质	五
专业	学生	9.		10.6 10.7 10.8	10.		10. 10 10.			. 13			10. 15	10.		10. 17	10.20	10.21	10.22	10. 23		. 24
分组	序号	上午	下午	上午 下午 上午 下午 上午	午上午 上午 下午 上午 下午			午上午	下午 上午	下午	上午	下午	上午	上午	下午 上	下午	上午 下午	上午 下午	上午 _	上午 下午	上午	下午
		课程概述 安全劳动 模块训练 教育														指导学	生装配调试	展演考 核	成绩记录和评 阅报告			
安全1组	01-36	安全1- 2班:	特种加工 3 张罡 武伟		特种加 陈淮 庞恩)	告 行	种加工1 姜占平 郭大江	产线2 周明举 陈宪庆	周明举 谭逢		逢友 马菽聪			机加工1 肖峰			加工2 宪庆	周明举		举	
安全2组	37-72	K128 周明举 安全3-	焊接铸 造 徐雪林 杨乙晨		特种加 姜占 郭大	平	种加工 陈渝 庞恩莱	加工3	马菽取	产线1 马菽聪 谭勇虎		:线2 云飞 时伦	机器人 谭逢友 夏青		左时伦 刘元新			月林 斉明		李明		
安全3组	73-108	4班: K120 郭大江	机加工1 陈宪庆	国庆假期	机加工1	ħ	几加工2 肖峰	}	特种加工1 特种加 姜占平 陈 姚朝梅 庞恩		渝	焊接铸 造 徐雪林 杨乙晨	造		马菽聪 周明		-线2 机器人 明举 谭逢友 乙晨 夏青		郭大江		I	
安全4组	109-143	班:	胡林李明		陈宪庆 胡林 李明		左时伦刘元新		特种加工3 张罡 武伟	特种力 姜占 姚朝	平	座 陈渝		焊接铸 造 徐雪林 杨乙晨	机器 谭逢 夏	友	产线1 马菽聪 谭勇虎	产线2 聂云飞 左时伦		刘元慧	新	
安科1组	01-30	K119 李明	产线1 马菽聪 谭勇虎		ì	几器人 覃逢友 夏青		产线2 周明举 胡林	机加工1 肖峰 左时伦		•	机加工2 陈宪庆 胡林			特种加工1 岩 姜占平 姚朝梅		加工2 加工2 造 徐雪 杨乙	张罡	8 杨乙晨		量	

注: 1. 所有指导老师必须严格考勤,严肃课堂纪律,不得擅自离岗。

^{2.} 课程考核标准: 任课教师根据课程学习情况 课堂任务完成情况分别进行评分,按比例计入总评成绩。

工程技能训练第三批次分组实训安排表(103人)

实训任务	: 两足	行走车														
专业:新	材2024	1级67人	、应急	(2024级	36人			时间段: 2025. 10. 27-2025. 11. 9(8-9周)				寸间:	上午: 08: 30—11: 30 下午: 14: 00—17: 00			
						8周					9周			_		
		周	_•	周二 周		周三	周四	周五	周一	周二	周三	周	哥四 二		周五	
专业	学生	10.			10. 28 10. 2		10.30 上午 下午	10.31	11.3 上午 下午	11.4	11.5	11.			11.7	
分组	序号	上午	下午	上午	下午	上午	上午 下午	上午	上午	下午	上午	下	午			
		课程概述 安全劳动 教育						模块训练						生装配调试	بذبذ	成绩记 录和评 阅报告
新材1组	01-33		姜」	加工1 占平 恩莱	陈	加工2 i渝 乙晨	焊接铸造 徐雪林 陈渝	机加工1 刘元新 肖峰	机加工2 陈宪庆 左时伦	产线 谭勇虎 马菽聪	谭道	器人 逢友 青		周明	月举	
新材2组	34-67	新材、 应急: K128周 明举	谭ì	器人 逢 友 青	特种加工1 郭大江 庞恩莱		特种加工2 武伟 张罡	焊接铸造 徐雪林 张罡	机加工1 周明举 胡林	机加工2 陈宪庆 左时伦	产线 谭勇虎 马菽聪		李		明	
应急1组	01-36		谭	·线 勇虎 	机器人 谭逢友 夏青		特种加工1 姜占平 庞恩莱	特种加工2 武伟 杨乙晨	焊接铸造 徐雪林 张罡	机加工1 刘元新 肖峰	胡	1工2 林 明		郭力	大江	

注: 1. 所有指导老师必须严格考勤,严肃课堂纪律,不得擅自离岗。

^{2.} 课程考核标准:任课教师根据课程学习情况 课堂任务完成情况分别进行评分,按比例计入总评成绩。

工程技能训练第四批次分组实训安排表(240人)

实训任务	 ·: 两足	 行走车								·						
专业:石								时间段: 2025.	11. 10-2025. 11.	23(10-11周)	实训	寸间:		: 08: 30—11: 30 : 14: 00—17: 00		
								实习周次 日期及工种								
						10周				11周						
		周	_ -	一 周		周三	周四	周五	周一	周二	周三 馬		四	周五		
专业	学生	11.			. 11 11. 12		11.13	11.14	11.17 11.18		11.19	11.	-	11. 21		
分组	序号	上午	下午	上午	下午	上午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午	上午	下午	上午 下午		
		课程概述 安全劳动 教育						模块训练					指导学生	接配调 展演考 成绩记录和评		
石油1组	01-40			爪加工1 机加工2 刘元新 肖峰			特种加工1 郭大江 张罡	特种加工2 武伟 张罡	焊接铸造 徐雪林 杨乙晨	产线 谭勇虎 聂云飞	机器人 谭逢友 官正强			周明举		
石油2组	41-80	石油1-3 班: K128		宪庆 讨伦			特种加工2 陈渝 姚朝梅	焊接铸造 徐雪林 杨乙晨	产线 谭勇虎 聂云飞	机器人 夏青 官正强		加工1 占平 恩莱		李明		
石油3组	81-120	周明举	马非	线 鼓聪 云飞	職 谭逢友 官正强人 特种加工1 姜占平		机加工1 刘元新	机加工2 肖峰	特种加工1 姜占平 庞恩莱	特种加工2 陈渝 张罡	焊接铸造 徐雪林 武伟			郭大江		
石油4组	121-160	K120 郭大江 石油6-7	夏	器人 :青 E强			陈宪庆 李明	胡林 左时伦	特种加工2 陈渝 张罡	焊接铸造 徐雪林 杨乙晨	产 聂 ⁷ 谭 ⁹		武伟			
石油5组	161-200	班: K119 李明	姜	特种加工1 姜占平 庞恩莱		特种加工2 焊接转 陈渝 徐雪 张罡 武作		产线 马菽聪 聂云飞	机器人 谭逢友 官正强	机加工1 肖峰 胡林	机加工2 刘元新		杨乙晨			
石油6组	201-240		陈	加工2 渝 罡	俞 徐雪林		产线 马菽聪 聂云飞	机器人 夏青 官正强	机加工1 肖峰 胡林	特种加工1 姜占平 庞恩莱	陈宪庆 左时伦		姚朝梅			

注: 1. 所有指导老师必须严格考勤,严肃课堂纪律,不得擅自离岗。

^{2.} 课程考核标准: 任课教师根据课程学习情况 课堂任务完成情况分别进行评分,按比例计入总评成绩。

					产品包		文实践分	组实ス		表 (88	人)					
专业:	能动2023级		诸能20 2	23级41人	时间段	₹: 2025.11	. 24–2025.	.2.7(12-13周) 实习时间:			上午: 08:30—11:30					
								下午: 14:00—17:00 実习周次、日期及项目任务								
				1	2周			13周								
		周		周二	周三	周四	周五	周一		周二	. 周三		周四		周五	
		11.		11. 25 11. 26		11.27	11.28	12.1		12.2		12.3	12.4		12.5	
		上午	下午	上午 下午	上午	上午 下午	上午 下午	上午	下午	上午	下午	上午	上午 下午	上午	下午	
							编	制BOM表、	绘制零件、	总装图纸		编	写课程总结报告			
专业 分组	学生 序号	课程简 介与工 具软件 安装	逆向建 模与图 纸绘制 操作	作』	品创新设	ŧ计	生产资料准备(3D打印格式文件、激光排切割排版文件)	3D打印机 操作培训	3D打印零 件加工	电路原理讲 解与装配示 范讲解		运177	则试与作品改进优 以及完成报告	化 运行展	整理及提交资料	
		女 教	1朱71-				物料采购	激光切割 机操作培 训	激光切割零件加工		区					
							指导	寻老师安 排	ŧ							
能动1组	1-21					曾绍坤	、官正强						曾绍坤、	官正强		
能动2组	22-42					H.B.1							H.E. 1.			
储能1组	01-20					姚朝林	与、 傅欣				姚朝梅、傅欣					
储能2组	21-41					79 B 173 T-	4. 19700						//c /1 - 4 ·	14700		
							课任	E教师安排	<u> </u>							
_	能动	曾绍坤	曾绍坤		_		_	曾绍坤(激	曾绍坤(激	李家庆(电				现场裁判		
	储能	姚朝梅	姚朝梅						光)姚朝梅 (3D打印)					(姚朝梅)		

工程技能训练第五批次分组实训安排表(216人)

实训任务	 ·: 两足	 !行走车			<u> </u>										
专业:海	油2024	4级83人	、 储运	2024级	養133人			时间段: 2025	. 12. 8–2025. 12. 2	21(14-15周)	实训	寸间:		: 08: 30—11: 30 : 14: 00—17: 00	
								实习周次	日期及工种				. , ,		
						14周					15周				
		周	_	周二 周三			周四	周五	周一	周二	周三		四	周五	
专业	学生	12			2. 9 12. 10		12.11	12. 12	12. 15	12. 16	12. 17	12.	18	12. 19	
分组	序号	上午	下午 上午		下午	上午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午	上午	下午	上午 下午	
		课程概述 安全劳动 教育						模块训练					指导学生	接配调 展演考 成绩记录和评 核 阅报告	
储运1组	01-36			1.加工1 机加工2 対元新 対元新			特种加工1 郭大江 张罡	特种加工2 武伟 张罡	焊接铸造 徐雪林 杨乙晨	产线 陈宪庆 聂云飞	机器人 谭逢友 谭勇虎			周明举	
储运2组	37-72	储运1-2 班: K128		宪庆 明举			特种加工2 陈渝 姚朝梅	焊接铸造 徐雪林 杨乙晨	产线 陈宪庆 聂云飞	机器人 夏青 谭勇虎		加工1 占平 恩莱		李明	
储运3组	73-108	周明举 储运3班 、海油1	左四	·线 时伦 云飞			机加工1 刘元新	机加工2 肖峰	特种加工1 姜占平 庞恩莱	特种加工2 陈渝 张罡	焊接铸造 徐雪林 武伟			郭大江	
储运4组 海油1组	109-144	班: K120 郭大江 海油2-3	夏	机器人 夏青 马菽聪		加工1 占平 恩莱		胡林 左时伦	特种加工2 陈渝 张罡	焊接铸造 徐雪林 杨乙晨	产线 聂云飞 胡林		武伟		
海油2组	145-180	班:	姜。	特种加工1 姜占平 庞恩莱		特种加工2 焊接铸造 陈渝 徐雪林 张罡 武伟		产线 刘元新 聂云飞	机器人 谭逢友 谭勇虎	机加工1 肖峰 胡林	机加工2 肖峰		杨乙晨		
海油3组	181-216		陈	加工2 :渝 :罡	徐雪林		产线 肖峰 聂云飞	机器人 夏青 马菽聪	机加工1 肖峰 胡林	特种加工1 姜占平 庞恩莱	陈宪庆 左时伦		姚朝梅		

注: 1. 所有指导老师必须严格考勤,严肃课堂纪律,不得擅自离岗。

^{2.} 课程考核标准: 任课教师根据课程学习情况 课堂任务完成情况分别进行评分,按比例计入总评成绩。

工程技能训练第六批次分组实训安排表(231人)

实训任务	· 模块	 化实训														
专业:汽	服2024纟	 驳58人、	机设20)24级13	 4人、汽	服转20	24级39人	时间段: 2025	. 12. 29–2026. 1. 1	.1(17-18周)	实训品	一 时间:		3: 30—11 : 00—17		
								立习周次	 : 日期及工种				 	: 00—17	1: 00	
			17周													
		周	_	周]二 周三		周四	周五	周一	周二	周三		9四 月		五	
专业	学生	12.		12, 30 12		12.31	1.1	1.2	1.5	1.6	1.7				. 9	
分组	序号	上午	下午	上午	下午	上午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午	上午	下午	上午	下午	
		课程概述 安全劳动 教育		模块训练												
汽服转1组	01-39		刘力	ת加工1 机加工2 刘元新 肖峰 陈宪庆 胡林		峰	特种加工1 杨乙晨 张罡	特种加工2 陈渝 庞恩莱	焊接铸造 徐雪林 武伟	产线1 谭勇虎 马菽聪	产线2 刘元新 左时伦		机器人 谭逢友 夏青		张罡 周明举	
汽服1组	01-39	储运1-2 班: K128	谭泊	器人 逢友 [青	机加工1 刘元新 陈宪庆		机加工2 肖峰 周明举	特种加工1 姜占平 杨乙晨	特种加工2 陈渝 庞恩莱	焊接铸造 徐雪林 杨乙晨	谭	线1 勇虎 馶聪	陈多	线2 宅庆 寸伦	郭大江 李明	
汽服2组 机设1组	40-78	周明举 储运3班 、海油1	聂.	线2 云飞 讨伦	机器人 谭逢友 夏青		机加工1 刘元新 李明	机加工2 肖峰 胡林	特种加工1 姜占平 杨乙晨	特种加工2 张罡 武伟	徐	·铸造 雪林 :(伟	谭勇	线1 勇虎 鼓聪	武伟 夏青	
机设2组	79-117	班: K120 郭大江 海油2-3	谭	谭勇虎 聂		线2 云飞 寸伦	机器人 谭逢友 夏青	机加工1 刘元新 陈宪庆	机加工2 肖峰 胡林	特种加工1 姜占平 庞恩莱	特种加工2 陈渝 庞恩莱		徐雪	铸造 雪林 伟	杨乙晨 谭逢友	
机设3组	118-155	毋佃2−3 班: K119 李明	徐雪	焊接铸造 徐雪林 武伟		线1 勇虎 妓聪	产线2 郭大江 左时伦	机器人 谭逢友 夏青	机加工1 刘元新 陈宪庆	机加工2 肖峰 胡林	特种加工1 姜占平 张罡		陈	加工2 渝 恩莱	马菽聪 陈渝	
机设4组	156-193		陈	加工2 添 為 思莱	焊接 杨 Z 张	1.晨	产线1 谭勇虎 马菽聪	产线2 聂云飞 左时伦	机器人 谭逢友 夏青	机加工1 刘元新 陈宪庆	机加工2 肖峰 胡林		特种加工1 姜占平 张罡		谭勇虎 姜占平	

注: 1. 所有指导老师必须严格考勤,严肃课堂纪律,不得擅自离岗。

^{2.} 课程考核标准: 任课教师根据课程学习情况 课堂任务完成情况分别进行评分,按比例计入总评成绩。

					工	程技	能训练	东第七批》	欠分组	1实习安	排表	(39人)					
专业:汽	服202	3级39	人		时间段	: 202	5. 12. 29-2	2026. 1. 11 (17	-18周)	敦	F训时间	:				8: 30—11: 30 4: 00—17: 00	
	-				实习周次 日期及工种							10日					
	ŀ	周-	. 1	周二	17周 周三	l 周	ш	 周五		THI .		田 一	18周 周四			周五	
	H	12.	20			<i>)</i> □J	1	<u>月丑</u> 1.2		<u>周一</u> 1.5	<u>周二</u> 1.6		1.7	<u>周四</u> 1.8		<u>月五</u> 1.9	
	f	上午	下午	12.30 12.31 上午 下午 上午 上午		上午	下午 上午		上午			上午		<u>下午</u>	上午	下午	
	-	<u> </u>			<u> </u>		1 1 1 1	作品三维装配				1 1	三维技	斥装视	· · · 视频剪 辑制作	<u></u> -L-	
专业 分组	学生 序号	课程简作析件	范与软	非协令件图:	纸与装配图绘 制		生产资料的 准备(激光 切割排版文 件和3D打印 格式文件)	3D打印机操	3D打印机操 3D打		作品实物装配 讲解	作品实物装配		报告编写		运行展示	整理及提 交资料
		安装					图纸审查 与修订	线切割操作培 训	线切割 零件加 工	激光切割机操 作培训零及零 件加工				调试运行与模拟竞赛 以及发车定位工具设 计制作		整改资料	
	Ī							•	· 			•	•			•	•
	01-20 21-39			指导	异: 曾绍	坤、傅		才	指导: 傅月			指导:郭大江、 李明、周明举	指导:	曾绍坤	、傅欣	指导:郭大江、李 明	指导:曾绍坤、傅欣
1 (////2/11	21 00								<u></u> 任教师多								
		曾绍坤	曾绍坤			_		3D打印(周明 线切割(郭	举)、	3D打印(周明 举)、激光切 割(李明)	曾绍坤					现场裁判(傅欣)	